
Die Reparatur eines Stromunterbrechers steht in keinem Verhältnis zum Preis, aber es sitzt tiefer der Ärger über Kauf eines defekten Hilfsgerätes...5 - 7 Euro



Der Unterschied zwischen einem guten BatterieStrom-Unterbrecher (Pluspol) und einem Produkt
höchstwahrscheinlich aus , besteht oft
lediglich "nur" am fehlenden Kontaktring, der mit
der Fläche und der Schraube Kontakt haben muss
und eine Trennung oder Kontakt gewährleisten kann.

Die Unterlagscheibe habe ich am Rand mit Winkelschleifer, man kann auch eine dreieckige Feile benutzen, mehrmals so angeschnitten, dass mehrere Retentionen für den Kleber entstanden sind. Die Unterlagscheibe liegt an dem Schraubenfuss, der zu tief versenkt wurde. Mit dem Skalpel habe ich die Pressfahne entfernt und so die schraubenseitige Scheibe befreit







Eine Warnung vor dem defekten Pol-Trenner hat mir Hr. J. Ruml zukommen lassen



