




...mit provisorischer Beleuchtung und Signalisation fährt **Tomas** mit seinem T 12 erstmals spazieren











Neu

Original






Ventilsitz alt

Neu

Eine Analyse des Originalrades ergibt folgende Situation: Das Original besteht aus einem gerollten Felgenbett aus 2mm Stahl. Der Ventilsitz wurde gepunzt.

Der Felgenstern besteht aus einer 3mm Stahlsandguss-scheibe. Zentrieröffnung und Radmutternbohrung sind gepunzt und die Anlageflächen auf Ebene geschliffen. Im Felgenstern befindet sich eine Eindrückung für das Ventil, welche mitgegossen wurde.

Beide Teile wurden auf Maß gedreht und dann zusammengesteckt und mit 9 Nieten jeweils 40° vernietet.





Schnitt neu

Schnitt alt







Das Dachgestänge ist eine einfache Konstruktion, trotzdem muss sie sehr genau sein









